

# 急激な運転操作をするべからず（掘削機編）

掘削機の運転操作では周囲の作業者などに注意し、安全を考えて急激な運転操作は行わないでください。

## 注意

1. 掘削機の運転席からは比較的視界が悪く、急激な走行や旋回によって重大事故につながる恐れがあります。機械を動かすときは、周囲の状況を確認し、安全を確かめてから動かしてください。
2. 運転中は、「わき見運転」ちょっとした「油断」や「操作ミス」が事故につながります。十分注意して操作してください。
3. 操作方法（パターン）の変更可能な機種もあります。操作パターンは使用前に都度確認が必要です。

