

荷を吊上げる前の確認を怠るべからず

吊り荷の確認を怠ると、荷の落下、ブーム、機体の損傷、転倒などの重大事故につながる恐れがありますので十分注意してください。

注意

1. 吊り荷の重量が目測で定格荷重を超えていると思える場合は、吊り上げしないでください。
2. 玉掛け用のワイヤロープやチェーンなどは、適切なサイズで損傷のないものを使用してください。
3. 玉掛けは荷の重心を吊ってください。
4. 吊り荷は地切り（地面より20センチほど上げた位置）後、巻上げを一旦停止させ、荷の振れを止め、荷が安定していることを確かめてから巻き上げしてください。

